

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Оренбургской области
460000 г. Оренбург ул. Гая, 21, Телефон 8(3532) 77-62-35 mchsoren@gmail.com
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Оренбургу и Оренбургскому рай-

ону
(наименование органа государственного надзора)

г. Оренбург, ул. Луговая, 78а, тел. (3532)49-92-26

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 99/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности,
о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности
на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

муниципальное общеобразовательное автономное учреждение «Средняя общеобразовательная
школа № 47»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя)

отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора
г. Оренбурга по пожарному надзору № 99

от « 9 » февраля 2021 года, ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря
1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 ч 00 мин.

« 15 » февраля 2021 г. по 17 ч 00 мин. « 12 » марта 2021

проведена проверка

начальник отделения отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Оренбургу и Оренбургскому району УНД и ПР Главного управления МЧС России по Оренбургской области
Шумов Сергей Юрьевич,

(должность, звание, ФИО государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(их) проверку,

муниципальное общеобразовательное автономное учреждение «Средняя общеобразовательная
школа № 47», по адресам: г. Оренбург, пер. Квартальный 2, ул. Мискинова, 32

наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с _____

(указывается должность, фамилия, имя, отчество лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

| № п/п | Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием места выявленного нарушения | Пункт и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены | Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности | Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение) |
|-------|--|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Замки на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа (пер. Квартальный, 2 (2 этажный корпус здания)) | п.26 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479) | 16.02.2022 | |
| 2 | Лестница для сообщения между | п.4.18 СП | 16.02.2022 | |

| № п/п | Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием места выявленного нарушения | Пункт и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены | Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности | Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение) |
|-------|---|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | подвальным этажом и первым этажом выполнена без на входе (либо выходе) в указанную лестницу тамбур-шлюза с подачей воздуха при пожаре (пер. Квартальный, 2 (2-этажный корпус здания)) | 4.13130.2013 | | |
| 3 | Лестничные площадки выполнены шириной менее 1,35м (фактически 1,22м)(пер. Квартальный, 2 (2-этажный корпус здания)) | п.4.4.2 СП 1.13130.2020 | 16.02.2022 | |
| 4 | Ширина маршей лестничной клетки (левое крыло здания) выполнена менее 1,35 м. (фактически 1,19 м.)(пер. Квартальный, 2 (2-этажный корпус здания)) | ст. 4, 6, 53, 89 Федерального закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 27.12.2018) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п. 4.4.1 СП 1.13130.2020 | 16.02.2022 | |
| 5 | Металлические конструкции лестничных маршей (косоуры) выполнены с пределом огнестойкости менее R45(пер. Квартальный, 2 (2-этажный корпус здания)) | таб.21 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 27.12.2018) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" | 16.02.2022 | |
| 6 | Отделка стен на путях эвакуации (коридор, фойе 1-го этажа) выполнена материалами с более высокой пожарной опасностью, чем КМ1(пер. Квартальный, 2 (2-этажный корпус здания)) | ст. 134, таб. 28 Федерального закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 27.12.2018) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" | 16.02.2022 | |
| 7 | Выход из здания выполнен шириной менее 1,2м (фактически 0,87м)(пер. Квартальный, 2 (2-этажный корпус здания)) | п.4.2.19 СП 1.13130.2020 | 16.02.2022 | |
| 8 | Ширина маршей лестниц лестничной клетки (правое крыло здания) выполнена менее 1,35 м. (фактически 1,22 м.)(пер. Квартальный, 2 (2-этажный корпус здания)) | ст. 4, 6, 53, 89 Федерального закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 27.12.2018) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п. 4.4.1 СП 1.13130.2020 | 16.02.2022 | |
| 9 | Выход из лестничной клетки наружу | п.4.2.20, п.4.4.1 СП | 16.02.2022 | |

| № п/п | Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием места выявленного нарушения | Пункт и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены | Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности | Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение) |
|-------|--|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | (правое крыло) выполнен шириной менее 1,35м (фактически 0,82м)(пер. Квартальный, 2 (2 этажный корпус здания)) | 1.13130.2020 | | |
| 10 | Отделка потолка помещения перехода выполнена материалами с более высокой пожарной опасностью, чем КМ1(пер. Квартальный, 2 (2 этажный корпус здания)) | ст. 134, таб. 28 Федерального закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 27.12.2018) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" | 16.02.2022 | |
| 11 | Ширина эвакуационного выхода из помещения библиотеки выполнена менее 0,9м (фактически 0,75м)(пер. Квартальный, 2 (2 этажный корпус здания)) | п.7.12.3 СП 1.13130.2020 | 16.02.2022 | |
| 12 | Выход из обеденного зала помещения столовой выполнен шириной менее 1,2м (фактически 0,76м)(пер. Квартальный, 2 (3 этажный корпус здания)) | п.4.2.19 СП 1.13130.2020 | 16.02.2022 | |
| 13 | Металлические конструкции лестничных маршей (косоуры) выполнены с пределом огнестойкости менее R45(пер. Квартальный, 2 (3 этажный корпус здания)) | таб.21 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" | 16.02.2022 | |
| 14 | В помещении пищеблока предел огнестойкости заполнения проемов (дверей) в противопожарной преграде выбран без учета типа противопожарной преграды (пер. Квартальный, 2 (3 этажный корпус здания)) | ст. 4, 6, 59, 88 таб. 23 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.1.2, п. 5.5.2 СП 4.13130.2013 | 16.02.2022 | |
| 15 | Выход из лестничной клетки наружу (правое крыло) выполнен шириной менее 1,35м (фактически 0,86м)(пер. Квартальный, 2 (3 этажный корпус здания)) | п.4.2.20, п.4.4.1 СП 1.13130.2020 | 16.02.2022 | |
| 16 | Ширина маршей лестниц лестничной клетки (правое крыло здания) выполнена менее 1,35 м. (фактически 1,13 м.)(пер. Квартальный, 2 (3 этажный корпус здания)) | ст. 4, 6, 53, 89 Федерального закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях | 16.02.2022 | |

| № п/п | Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием места выявленного нарушения | Пункт и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены | Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности | Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение) |
|-------|--|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | пожарной безопасности"; п. 4.4.1 СП 1.13130.2020 | | |
| 17 | Выходы из коридора 2 этажа в лестничные клетки выполнены шириной менее 1,2м (фактически 0,78м-0,8м)(пер. Квартальный, 2 (3 этажный корпус здания)) | п.4.2.19 СП 1.13130.2020 | 16.02.2022 | |
| 18 | Покрытие пола на путях эвакуации (коридор 2 этажа) выполнено из материалов с более высокой пожарной опасностью, чем КМ2(пер. Квартальный, 2 (3 этажный корпус здания)) | ст. 134, таб. 28 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" | 16.02.2022 | |
| 19 | Выходы из помещений спортзалов 3 этажа в лестничные клетки выполнены шириной менее 1,2м (фактически 0,85м-0,89м)(пер. Квартальный, 2 (3 этажный корпус здания)) | п.4.2.19 СП 1.13130.2020 | 16.02.2022 | |
| 20 | Руководитель организации не обеспечил исправное состояние автоматической установки пожарной сигнализации (помещение спортзала 3 этаж)(пер. Квартальный, 2 (3 этажный корпус здания)) | п.54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479) | 16.02.2022 | |
| 21 | Размещение точечных пожарных извещателей в помещениях выполнено на расстоянии менее 0,5м от электросветильников(пер. Квартальный, 2 (3 этажный корпус здания)) | п.13.3.6 СП 5.13130.2009 | 16.02.2022 | |
| 22 | Двери выходов из коридора на лестничные клетки не оборудованы приспособлениями для самозакрывания и уплотнением в притворах(пер. Квартальный, 2 (3 этажный корпус здания)) | п.4.4.6 СП 1.13130.2020 | 16.02.2022 | |
| 23 | Замки на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа (ул. Мискинова, 32) | п.26 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479) | 16.02.2022 | |
| 24 | Заделка монтажных зазоров, при установке люка выхода на кровлю, | п.8 ГОСТ Р 57327-2016 | 16.02.2022 | |

| № п/п | Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием места выявленного нарушения | Пункт и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены | Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности | Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение) |
|-------|--|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | не проведена цементно-песчаным раствором или негорючим волокнистым теплоизоляционным материалом, смоченным цементно-песчаным раствором, или противопожарной монтажной пеной(ул. Мискинова, 32) | | | |
| 25 | Покрытие пола на путях эвакуации (коридор 2 этажа) выполнено из материалов с более высокой пожарной опасностью, чем КМ2(ул. Мискинова, 32) | ст. 134, таб. 28 Федерального закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" | 16.02.2022 | |
| 26 | Ширина маршей лестниц лестничной клетки выполнена менее 1,35 м. (фактически 1,21 м.)(ул. Мискинова, 32) | п. 4.4.1 СП 1.13130.2020 | 16.02.2022 | |
| 27 | Выход из лестничной клетки наружу (правое крыло) выполнен шириной менее 1,35м (фактически 0,83м)(ул. Мискинова, 32) | п.4.2.20, п.4.4.1 СП 1.13130.2020 | 16.02.2022 | |
| 28 | Металлические конструкции лестничных маршей (косоуры) выполнены с пределом огнестойкости менее R45(ул. Мискинова, 32) | таб.21 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" | 16.02.2022 | |
| 29 | Руководитель организации не обеспечил исправное состояние автоматической установки пожарной сигнализации (ул. Мискинова, 32) | п.54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479) | 16.02.2022 | |
| 30 | Выход из лестничной клетки наружу (левое крыло) выполнен шириной менее 1,35м (фактически 0,80м)(ул. Мискинова, 32) | п.4.2.20, п.4.4.1 СП 1.13130.2020 | 16.02.2022 | |
| 31 | В полу на путях эвакуации допущен перепад высот без устройства пандуса с уклоном 1:6 (выход из лестничной клетки (левое крыло) (ул. Мискинова, 32) | п.4.3.5 СП 1.13130.2020 | 16.02.2022 | |

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.


Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

начальник отделения отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Оренбургу и Оренбургскому району УНД и ПР Главного управления МЧС России по Оренбургской области
Шумов С.Ю.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)
«12» марта 2021 г.



Предписание для исполнения получило:



« 12 » марта 2021 г.

(должность, фамилия, инициалы)

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

Информацию о неправомерных действиях сотрудников государственного пожарного надзора Вы можете сообщить по "Телефону доверия": 8(3532)308-999